










<b>Brijuni rivijera d.o.o.</b> Detaljna konzervatorska podloga za područje bivše mornaričke zrakoplovne postaje Puntizela (hidrobaza)						IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVNOG BLOKA		BROJ LISTA 01	
						lipanj 2014.			
<b>PODACI O GRAĐEVNOM BLOKU</b>									
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA 01				BROJ ZGRADA U BLOKU 4 zgrade			K.O. Štinjan		
ULICA I KUĆNI BROJ					KATNOST P-Po+p+2				
NAMJENA stambena		poslovna		javna		prosvjetna		vjerska	
								gospodarska nenastanjeno x	
POKROV kanalica		škrole		salonit		lim		beton/ljepenska bez pokrova x	
GRAĐEVNO STANJE odlično		vrlo dobro		dobro		srednje		loše ostaci ruševina x	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA		- od 1915. do 1930.							
VALORIZACIJA		A0							
		A1							
		A2		x					
		B3							
		B4		x					
		B5							
TRETMAN		1.		APSOLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
		2.		SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
		3.		VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
		4.		UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
		5.		POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
		6.		MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE					
		7.		MOGUĆA NADOGRADNJA					
		8.		RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom					
		9.		RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					
		10.		MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA									
AUTORI:		Bruno Nefat, dipl.ing.arh.				Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.			
SURADNICI:		Ivo Pintarić, dipl.ing.arh,				Diego Širola			







<b>Brijuni rivijera d.o.o.</b> Detaljna konzervatorska podloga za područje bivše mornaričke zrakoplovne postaje Puntizela (hidrobaza)						IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA 02	
						lipanj 2014.			
<b>PODACI O GRAĐEVINI</b>									
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA 01				BROJ ZGRADE U BLOKU 1			K.O. Štinjan K.Č.		
ULICA I KUĆNI BROJ					KATNOST Po+P+2				
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno		
							x		
POKROV	kanalica	škriple	salonit	lim	beton/ljepenka	bez pokrova			
						x			
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina			
					x				
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA		- izgrađena 1930. - klasicističko oblikovanje - služila za smještaj i obuku pilota							
VALORIZACIJA		A0							
		A1							
		A2	x						
		B3							
		B4							
		B5							
TRETMAN	1.	APSOLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE							
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU							x
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE							
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI							
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA							x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE							
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA							
	8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom							
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR							
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE							x
NAPOMENA		.							
AUTORI:		Bruno Nefat, dipl.ing.arh.      Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.							
SURADNICI:		Ivo Pintarić, dipl.ing.arh,      Diego Širola							

<b>Brijuni rivijera d.o.o.</b> Detaljna konzervatorska podloga za područje bivše mornaričke zrakoplovne postaje Puntizela (hidrobaza)						IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA 03	
						lipanj 2014.			
<b>PODACI O GRAĐEVINI</b>									
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA 01				BROJ ZGRADE U BLOKU 2			K.O. Štinjan K.Č.		
ULICA I KUĆNI BROJ					KATNOST P				
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno		
							x		
POKROV	kanalica	škriple	salonit	lim	beton/ljepenka	bez pokrova			
						x			
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina			
					x				
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA		- od 1920. do 1930. - služila kao radiona							
VALORIZACIJA		A0							
		A1							
		A2	x						
		B3							
		B4							
		B5							
TRETMAN	1.	APSOLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE							
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU							x
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE							
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI							
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA							x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE							
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA							
	8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom							
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR							
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE							x
NAPOMENA									
AUTORI:		Bruno Nefat, dipl.ing.arh.		Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.					
SURADNICI:		Ivo Pintarić, dipl.ing.arh,		Diego Širola					

<b>Brijuni rivijera d.o.o.</b> Detaljna konzervatorska podloga za područje bivše mornaričke zrakoplovne postaje Puntizela (hidrobaza)						IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA 04	
						lipanj 2014.			
<b>PODACI O GRAĐEVINI</b>									
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA 01			BROJ ZGRADE U BLOKU 3			K.O. Štinjan K.Č.			
ULICA I KUĆNI BROJ					KATNOST P				
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno		
							X		
POKROV	kanalica	škriple	salonit	lim	beton/ljepenka	bez pokrova			
					X	X			
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina			
					X				
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA		- građena između 1920. i 1930. - služila kao radiona							
VALORIZACIJA		A0							
		A1							
		A2	X						
		B3							
		B4							
		B5							
TRETMAN	1.	APSOLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE							
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU							X
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE							
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI							
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA							X
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE							
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA							
	8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom							
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR							
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE							X
NAPOMENA									
AUTORI:		Bruno Nefat, dipl.ing.arh.		Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.					
SURADNICI:		Ivo Pintarić, dipl.ing.arh,		Diego Širola					

<b>Brijuni rivijera d.o.o.</b> Detaljna konzervatorska podloga za područje bivše mornaričke zrakoplovne postaje Puntizela (hidrobaza)						IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA 05	
						lipanj 2014.			
<b>PODACI O GRAĐEVINI</b>									
BROJ GRAĐEVNOG BLOKA 01				BROJ ZGRADE U BLOKU 4			K.O. Štinjan K.Č.		
ULICA I KUĆNI BROJ					KATNOST P				
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno		
							x		
POKROV	kanalica	škriple	salonit	lim	beton/ljepenka	drugo			
					x				
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina			
					x				
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA		- izgrađena oko 1915. - trafostanica							
VALORIZACIJA		A0							
		A1							
		A2							
		B3							
		B4	x						
		B5							
TRETMAN	1.	APSOLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE							
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU							x
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE							
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI							
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA							x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE							
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA							
	8.	RUŠENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNjom							x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR							
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE							x
NAPOMENA		.							
AUTORI:		Bruno Nefat, dipl.ing.arh.		Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh.					
SURADNICI:		Ivo Pintarić, dipl.ing.arh,		Diego Širola					