



LEGENDA



LOŠE GRAĐEVNO STANJE

4

BROJ ZGRADE



0 5 10 20 30 40 50 100 m

DETALJNA KONZERVATORSKA PODLOGA
ZA PODRUČJE BIVŠE MORNARIČKE ZRAKOPLOVNE
POSTAJE PUNTIŽELA (HIDROBAZA)

List	IV.4.	Građevno stanje
Mjerilo	1 : 1000	
NARUČITELJ:	Brijuni rivijera d.o.o. Riva 8, Pula	
IZVRŠITELJ:	Modus d.o.o.	
BR. ELABORATA:	02/2014, lipanj 2014.	
AUTORI:	Bruno Nefat, dipl.ing.arh. Tatjana Brajnović Širola, dipl.ing.arh. Sanja Lađarević, dipl.ing.arh.	
ODGOVORNA OSOBA:	Bruno Nefat, dipl.ing.arh.	